

LP		Rodzaj Urządzenia	Marka-Typ	Model	Nr fabryczny	Nr inwentarzowy	Miejsce eksploatacji	Rok zakupu	Ocena techniczna (sprawny/uszkodzony)	% zużycia	Przeznaczenie	Uwagi	Cena
1	stacja robocza	komputer	Adax Land 1.7	b/d	b/d	4-49-491-61	PR Zakopane	2002	sprawny	90	do likwidacji	Wyeksploatowany za niskie parametry do instalacji antywirusa, brak aktualnej przeglądarki, brak wsparcia .NET 3.5, monitor przestarzały CRT	90,00 zł
		monitor	LiteOn 17"	b/d	241442523	4-49-491-61	PR Zakopane	2002	sprawny	90	do likwidacji	przestarzała technologia CRT	
		drukarka	HP	LaserJet 1000	CNCJ305840	4-49-491-61	PR Zakopane	2002	sprawny	80	do likwidacji	Wolno drukuje, brak wsparcia dla windows 7,10	
2	stacja robocza	komputer	Komtech Herkules	b/d	2112200518	4-49-491-103	PR Zakopane	2005	sprawny	80	do likwidacji	70,00 zł	
		monitor	Benq 17"	FP71E LCD	ETR9506892SLO T	4-49-491-103	PR Zakopane	2005	sprawny	80	do likwidacji		
		drukarka	Brother	HL-2070N	E63032L5J172895	4-49-491-103	PR Zakopane	2005	sprawny	80	zostaje		Wyeksploatowany, za niskie parametry podzespołów, monitor sprawny w 70%
3	laptop	Fujitsu Siemens	Amilo Pro	b/d	b/d	4-49-491-105	PR Zakopane	2005	sprawny	80	do likwidacji ewent. Przekazania do	Zbędny; Wyeksploatowany, za niskie parametry podzespołów, brak wsparcia producentów oprogramowania przeglądarek www, PDF.	120,00 zł
4	stacja robocza	komputer	NTT	b/d	kr3440692/2004	4-49-491-81	PR Zakopane	b/d	sprawny	90	do likwidacji	Za niskie parametry, 500 MB RAM DDR I,	70,00 zł
		monitor	BELINEA	101751(111733)	AA1117330446AS11800006	4-49-491-81	PR Zakopane	b/d	sprawny	90	do likwidacji	Przestarzały technologicznie, za niskie parametry	
5	Drukarka sieciowa	Xerox Phaser	4500	PMU377930F	27-EK-417	PR Zakopane	2005	uszkodzona	100	do likwidacji	uszkodzony wyświetlacz, nie ma z nią połączenia sieciowego, lub przestaje odpowiadać po minucie.	40,00 zł	
6	Stacja robocza	komputer	Actina	Sierra MS	00123075	4-49-491-217	PR Zakopane	2007	uszkodzony	100	do likwidacji	uszkodzony kontroler SATA, za słabe parametry stacji roboczej	80,00 zł
		monitor	BELINEA	1745S1	AA1117580639AC11406581	4-49-491-217	PR Zakopane	2007	sprawny	75	do likwidacji	przstarzały technologicznie, wysoki stopień zyzycia	
7	Stacja robocza	komputer	Actina	Sierra MS	00122805	4-49-491-213	PR Zakopane	2007	uszkodzona karta	90	do likwidacji	za niskie parametry, brak wsparcia producenta systemu operacyjnego, brak wsparcia producentów oprogramowania przeglądarek, czytnika PDF	80,00 zł
		monitor	BELINEA	1745S1	AA1117580639AC11406536	4-49-491-213	PR Zakopane	2007	sprawny	75	do likwidacji	Przestarzały technologicznie, za niskie parametry	
8	Stacja robocza	komputer	Actina	Sierra MS	00123190	4-49-491-219	PR Zakopane	2007	sprawny	90	do likwidacji	za niskie parametry, brak wsparcia producenta systemu operacyjnego, brak wsparcia producentów oprogramowania przeglądarek, czytnika PDF	90,00 zł
		monitor	BELINEA	1745S1	AA1117580639AC11406669	4-49-491-219	PR Zakopane	2007	sprawny	75	do likwidacji	Przestarzały technologicznie, za niskie parametry	
9	Stacja robocza	komputer	Actina	Sierra MS	00123086	4-49-491-214	PR Zakopane	2007	sprawny	90	do likwidacji	za niskie parametry, brak wsparcia producenta systemu operacyjnego, brak wsparcia producentów oprogramowania przeglądarek, czytnika PDF	90,00 zł
		monitor	BELINEA	1745S1	AA1117580639AC11406602	4-49-491-214	PR Zakopane	2007	sprawny	75	do likwidacji	Przestarzały technologicznie, za niskie parametry	
10	Stacja robocza	komputer	Actina	Sierra MS	00123276	4-49-491-222	PR Zakopane	2007	sprawny	90	do likwidacji	za niskie parametry, brak wsparcia producenta systemu operacyjnego, brak wsparcia producentów oprogramowania przeglądarek, czytnika PDF	90,00 zł
		monitor	BELINEA	1745S1	AA1117580639AC11406651	4-49-491-222	PR Zakopane	2007	sprawny	75	do likwidacji	Przestarzały technologicznie, za niskie parametry	
11	Stacja robocza	komputer	Actina	Sierra MS	00123092	4-49-491-221	PR Zakopane	2007	sprawny	90	do likwidacji	za niskie parametry, brak wsparcia producenta systemu operacyjnego, brak wsparcia producentów oprogramowania przeglądarek, czytnika PDF	90,00 zł
		monitor	BELINEA	1745S1	AA1117580639AC11406649	4-49-491-221	PR Zakopane	2007	sprawny	75	do likwidacji	Przestarzały technologicznie, za niskie parametry	
12	Stacja robocza	komputer	Actina	Sierra MS	00123118	4-49-491-209	PR Zakopane	2007	uszkodzony	90	do likwidacji	za niskie parametry, brak wsparcia producenta systemu operacyjnego, brak wsparcia producentów oprogramowania przeglądarek, czytnika PDF	50,00 zł
		monitor	BELINEA	1745S1	AA1117580639AC11406613	4-49-491-209	PR Zakopane	2007	sprawny	75	do likwidacji	Przestarzały technologicznie, za niskie parametry	
13	Stacja robocza	komputer	Actina	Sierra MS	00122930	4-49-491-212	PR Zakopane	2007	sprawny	90	do likwidacji	Wyeksploatowana elektronika, brak wsparcia brak wsparcia producenta systemu operacyjnego, brak wsparcia producentów oprogramowania: przeglądarek, czytnika PDF i tp.	90,00 zł
		monitor	BELINEA	1745S1	AA1117580639AC11406627	4-49-491-212	PR Zakopane	2007	sprawny	75	do likwidacji	przstarzały technologicznie, wysoki stopień zyzycia	
14	Stacja robocza	komputer	Actina	Sierra MS	00123112	4-49-491-211	PR Zakopane	2007	sprawny	90	do likwidacji	Wyeksploatowana elektronika, brak wsparcia brak wsparcia producenta systemu operacyjnego, brak wsparcia producentów oprogramowania: przeglądarek, czytnika PDF i tp.	90,00 zł
		monitor	BELINEA	1745S1	AA1117580639AC11402367	4-49-491-211	PR Zakopane	2007	sprawny	75	do likwidacji	Przestarzały technologicznie, za niskie parametry	
15	Stacja robocza	komputer	Actina	Sierra MS	00123268	4-49-491-208	PR Zakopane	2007	sprawny	90	do likwidacji	Wyeksploatowana elektronika, brak wsparcia brak wsparcia producenta systemu operacyjnego, brak wsparcia producentów oprogramowania: przeglądarek, czytnika PDF i tp.	90,00 zł
		monitor	BELINEA	1745S1	AA1117580639AC11406894	4-49-491-208	PR Zakopane	2007	sprawny	80	do likwidacji	Przestarzały technologicznie, za niskie parametry	
16	Stacja robocza	komputer	Actina	Sierra MS	00123138	4-49-491-223	PR Zakopane	2007	sprawny	90	do likwidacji	Wyeksploatowana elektronika, brak wsparcia brak wsparcia producenta systemu operacyjnego, brak wsparcia producentów oprogramowania: przeglądarek, czytnika PDF i tp.	90,00 zł
		monitor	BELINEA	1745S1	AA1117580639AC11406581	4-49-491-223	PR Zakopane	2007	sprawny	75	do likwidacji	Przestarzały technologicznie, za niskie parametry	
37	Drukarka	Xerox	Phaser 3150	VDY950525	27-EK-425	PR Zakopane	2007	sprawna	90	do likwidacji	Wyeksploatowana, długo się nagrzewa, brak sterowników do systemu windows 7, 10	110,00 zł	
38	Drukarka	Xerox	Phaser 3150	VDY950528	27-EK-420	PR Zakopane	2007	sprawna	80	do likwidacji	Wyeksploatowana, zacina kartki pow. 4-ro stronnego druku, długo się nagrzewa, brak sterowników do systemów windows 7, 10	110,00 zł	

39	Drukarka	Xerox	Phaser 3150	VDY950531	27-EK-421	PR Zakopane	2007	sprawna	80	do likwidacji	Wyeksploatowana, długo się nagrzewa, brak sterowników do systemu windows 7, 10	110,00 zł
40	Drukarka	Xerox	Phaser 3150	VDY950522	27-EK-423	PR Zakopane	2007	sprawna	70	do likwidacji ewent. przekazania do innej jednostki	Wyeksploatowana, długo się nagrzewa, brak sterowników do systemu windows 7, 10	110,00 zł
41	Drukarka	Xerox	Phaser 3150	VDY950530	27-EK-426	PR Zakopane	2007	uszkodzona	100	do likwidacji	uszkodzony zespół grzewczy	30,00 zł
42	Drukarka	HP LaserJet	1100	FRBZ076422	27-EK-128	PR Zakopane	2000	uszkodzona	100	do likwidacji	zaczyna kartki, jasne wydruki, brudzi	30,00 zł
43	Drukarka	HP Laserjet	1000	CNCR637335	4-49-491-292	PR Zakopane	bd	uszkodzony	100	do likwidacji	wiesza się brudzi kartki	30,00 zł
44	Drukarka	Uniskán	D200	C10101	27-C-10	PR Zakopane	b/d	uszkodzony	100	do likwidacji	nie czyta kodów	30,00 zł
45	Drukarka	Xerox Phaser	3150	VDY950524	27-EK-418	PR Zakopane	2007	uszkodzony	100	do likwidacji	uszkodzony zespół grzewczy	30,00 zł
46	Drukarka	Xerox Phaser	3150	VDY950530	27-EK-426	PR Zakopane	2007	uszkodzony	100	do likwidacji	uszkodzony zespół grzewczy	30,00 zł
47	skaner USB	HP	scanjet2300c	CN26VS30S0	27-EK-134	PR Zakopane	b/d	sprawny	80	do likwidacji	wyeksplotowany, przestarzały technologicznie, długo się nagrzewa, wolno skanuje, nie wyraźne skany, brak sterowników do windows 7 i nowszych.	50,00 zł
48	skaner USB	Plustek	OpticPro ST64+	5BE851003733	PONS Dz.XXVII	PR Zakopane	b/d	sprawny	90	do likwidacji	wolny, zaczyna się, częste zawieszania, brak sterowników do windows 10	60,00 zł
49	Router ADSL	Linksys	AG241 v2	CHZ40F302569	27-EK-339	PR Zakopane	b/d	sprawny	90	do likwidacji	przestarzała technologia ADSL, zawiesza się przy włączonej usłudze DHCP, brak wsparcia producenta dla aktualizacji oprogramowania (poprawki bezpieczeństwa), za mało portów LAN,	25,00 zł
50	Drukarka	Xerox Phaser	3150	VDY95203	27-EK-419	PR Zakopane	b/d	sprawny	90	do likwidacji	Uszkodzony bęben, i/lub zużyta grzałka, Wyeksplotowana, długo się nagrzewa, brak sterowników do systemu windows 7, 10	110,00 zł